

NÁVOD K POUŽITÍ

Platný od:
01-01-2013r



OBSAH

- | | |
|---|--|
| 1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ WE (EC) | 8. Zapnutí nože |
| 2. Určení přístroje | 9. Používání nože |
| 3. Omezení týkající se použití | 10. Kompletace stroje, závěrečné poznámky |
| 4. Technická data | 11. Informace pro uživatele o nakládání s elektrickými a elektronickými spotřebiči |
| 5. Bezpečnost práce | 12. Poznámky |
| 6. Příprava k práci, uvedení do provozu | 13. Záruční list |
| 7. Připojení k sítí | |



Seznamte se s obsahem Návodu k použití

Během používání stroje se doporučuje vždy důsledně dodržovat obecná pravidla bezpečnosti práce abychom zamezili vzniku požáru, mechanického úrazu nebo zasažení elektrickým proudem.

Před prvním spuštěním strojní řezačky je uživatel povinen seznámit se s obsahem Návodu k použití.

Návod k použití pečlivě uschovejte.

Přísné dodržování pravidel a doporučení uvedených v Návodu k použití způsobí prodloužení životnosti Vašeho zařízení.

1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ WE (EC)

Prohlašujeme, že: **Nůž termický**

katalogové číslo: DED7520 rok výroby: 2013

které se týká tato deklaráce splňuje požadavky Směrnice WE (EC):

2006/95/EEC o sladění předpisů členských zemí, týkajících se elektrického nářadí pro použití v určeném rozsahu napětí (Low voltage), potvrdil prohlášení o shodě nr. SH11010165-V1 vydané INTERTEK TESTING SERVICES LTD SHANGHAI NO.86, 1198 QINZHO ROAD CACHEJING DEVELOPMENT ZONE, SHANGHAI 200233, CHINA

2004/108/EEC ve věci sladění předpisů členských zemí, týkajících se elektromagnetické kompatibility (Electromagnetic compatibility), potvrdil prohlášení o shodě nr. SH11010166-V1 INTERTEK TESTING SERVICES LTD. SHANGHAI NO.86, 1198 QINZHO ROAD CACHEJING DEVELOPMENT ZONE, SHANGHAI 200233, CHINA

Byly použity následující sladěné normy:

EN 60335-2-45:2002+A1:08 ; EN 60335-1:2002+A11,A1:04+A12,A2:06+A13:08+A14:10 ; EN 62233:2008 , EN 61000-3-3:2008
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009 ; EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008 ; EN 55014-1:2006/+A1:2009

Waldemar Łabudzki

Technický ředitel
Mgr. Ing. Waldemar Łabudzki

Pruszków, 2013-01-01

Prohlášení o shodě WE (EC) je neplatné, pokud je stroj změněn nebo byla provedena konstrukční změna anebo je provozován v rozporu s Návodem použití.

2. Určení přístroje

Nůž termický se používá pro řezání dílů vyrobených z PP-polypropylen, PVC- polyvinylchlorid, EPS- pěnový polystyrén. Používá se při zateplování budov, při izolačních pracích atp.

Nůž je vybaven potenciometrem pro regulaci teploty a světelnou signalizací ukazující připravenost k použití. Zařízení se vyznačuje jednoduchou obsluhou.

Přístroj je vybaven jezdem umožňujícím měnit délku čepele.

3. Omezení týkající se použití

Nůž 7520 může být používán v souladu s níže uvedenými provozními podmínkami.

Používejte pouze originální příložené příslušenství. Při vývoji a výrobě tohoto nože nebylo předpokládáno profesionální používání. Je určen jen pro použití amatérské (hobby).

Neoprávněný zásah do konstrukce nože není povolen a může vyústit v ztrátu záruky, vydané prohlášení o shodě se stává neplatným.

Nesprávné použití nebo použití v nesouladu s návodem k použití může rovněž vyústit v ztrátu záruky.

DOVOLENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

S1 Nepřetržitý provoz

Nůž může být používán jen v uzavřeném prostoru s dobrou ventilací. Chránit před vlhkem.

4. Technická data

Typ	DED7520
Napětí	220/240V, 50Hz
Výkon max.	220W
Hmotnost	1,5 kg
Max. teplota nahřívání pro 220W	420 C
Počet teplotních stupňů	5
Teploty jednotlivých stupňů	80/200/300/380/420 C
Max. teplotu 420 C dosáhne za	5 minut
Třída el.bezpečnosti	I

5. Bezpečnost práce

Pozorně přečtěte obsah této kapitoly, abyste minimalizovali možnost zranění nebo nehody způsobené nesprávným zacházením nebo neznalostí bezpečnostních předpisů.

1. Příklad může používat osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití.
2. Nesmíte překročit maximální parametry, pro které byl přístroj zkonstruován.
3. Jakákoliv manipulace, montáž atp. může být prováděna jen při odpojení z elektrické sítě a s vychladlou pracovní částí
4. Před připojením do elektrické sítě se přesvědčte, že kabel a celé zařízení není poškozeno a je v dobrém technickém stavu.
5. Nevystavujte nůž dešti. Nepoužívejte v mokřím nebo vlhkém prostředí. Pracoviště má být dobře osvětlené. Nepoužívejte v blízkosti lehce zápalných předmětů.
6. Nůž připojte k elektrické síti jen na dobu po kterou s nožem pracujete. Po připojení nedovolte manipulaci s přístrojem nepovolaným osobám. Zařízení je zvláště nebezpečné pro malé děti, proto nedovolte manipulaci s nožem malým dětem.
7. Nepřibližujte ruce k hřejícímu břitu, případné nečistoty na břitu neodstraňujte holými rukama. Tuto činnost ponechte až na úplné vychladnutí břitu.
8. Chraňte napájecí kabel před poškozením, nenoste nůž za tento kabel, odpojení kabelu od sítě provádějte opatrně tak, abyste kabel nepoškodili.
9. Před čištěním přístroj bezpodmínečně odpojte od elektrické sítě. Udržujte přístroj v čistotě, v případě poruchy, předejte zařízení do autorizovaného servisu. Úchopová část přístroje musí být čistá, neznečištěná olejem nebo jinými látkami, jinak hrozí vyklouznutí z ruky a popálení obsluhující osoby.
10. Příklad udržujte v co největší čistotě. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. V případě jakýchkoliv poruch, předejte přístroj autorizovanému servisu.
11. Nahřaný a v síti zapojený přístroj odkládejte na stojan. Neodkládejte na lehce zápalné předměty
12. Neopouštějte nahřaný a v síti zapojený přístroj bez dozoru.
13. Prostory ve kterých pracujete by měli být větrány z důvodů výparů které vznikají v průběhu práce.
14. Po zakončení práce přístroj odpojte od elektrické sítě. Neopouštějte ve vlhkém prostředí.
15. Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda-li napětí v síti odpovídá napětí na štítku přístroje.
16. V průběhu práce používejte ochranné rukavice
17. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými komponenty jako jsou potrubí, radiatory, sporáky a ledničky. V případě kontaktu s takovými komponenty, v případě že vaše tělo je uzemněno, hrozí poranění elektrickým proudem.
18. Nevystavujte přístroj působení vody, deště nebo vlhkosti. Jsou to vodiče elektrického proudu a hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem.

6. Příprava k práci, uvedení do provozu

Přístroj musí být umístěn na podstavci (podstavec přiložen) viz. obrázek 1 a to na rovném a dobře osvětleném povrchu. Zkontrolujte zda-li je nůž funkční. Zapojte napájecí kabel do sítě a nastavte potenciometr na hodnotu 1. Měla by se rozsvítit kontrolka signalizující zapojení do sítě (červená). Nůž by měl mít omezovač hloubky řezu. Pro nastavení optimální hloubky řezu musíte odšroubovat dva šroubky nacházející se po stranách omezovače, nastavit požadovaný řez na stupnici omezovače a zpět dotáhnout šroubky omezovače.

7. Připojení k síti

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda-li napětí v síti odpovídá napětí na štítku přístroje. Instalace napájení musí být z měděného kabelu o minimálním průměru 2,5 mm a vedena od pojistky o hodnotě 16 A a musí splňovat bezpečnostní předpisy.

Instalace napájení musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.

Pokud používáte prodlužovací šňůru, pamatujte na vhodnost této šňůry a vhodný průměr kabelu.

Napájecí kabel při práci chraňte před poškozením. Nepoužívejte poškozený kabel.

Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu.

8. Zapnutí nože

Vypínačem přístroje je potenciometr nacházející se v zadní části přístroje nad rukojetí.

Přístroj je vypnut, je-li potenciometr v pozici „0”.

Stupnice nože má tyto hodnoty: 0, 1- 80 C, 2- 200 C, 3- 300 C, 4- 380 C, 5- 420 C (viz. obrázek 3)



obr. 1



obr. 2

9. Používání nože

Připravený nůž s nastavenou odpovídající hloubkou řezu připojit k elektrické síti.

Po zapojení nože a nastavení vhodné teploty počkejte asi 3 minuty.

Před započatím práce zkontrolujte vhodnost vybrané teploty na kousku materiálu

shodného s materiálem, který budete řezat, zda-li je teplota optimální, netaví tento materiál atp.

Pokud tento materiál taví, nastavte teplotu menší. Pokud materiál přeříznete bez otavených hran, je teplota nastavena správně. Pamatujte, že na teplotu nože má vliv i teplota pracovního prostředí.

V chladném prostředí se čas nahlášení nože může prodloužit.

Na horní části plastové rukojeti se nachází červená kontrolka (dioda), která se po zapojení do sítě a ustavení potenciometru z „0” na „1” rozsvítí na červeno.

Nůž se nahřívá na požadovanou teplotu (obrázek 2).

Při řezání různých materiálů, byste se měli seznámit se specifikací od výrobce těchto materiálů, týkajících se teplot řezání, tavení nebo zničení. Rovněž byste si měli ověřit, zda-li tento materiál je vhodný pro řezání termickým nožem.

Níže je uvedená tabulka s teplotními stupni a odpovídajícími jim teplotami nože.

Změna teploty se provádí otáčením potenciometru.

Vypnutí nože provedeme otočením potenciometru do pozice”0”, uslyšíme při tom i cvaknutí.

Teplotní stupeň	Doba nahřívání (min)
1	80C
2	200C
3	300C
4	380C
5 max	420C



POZOR: Nůž termický pracuje při teplotě až do 420 C. Při práci hrozí riziko popálení. Proto doporučujeme použití ochranch rukavic. Zařízení neponechávejte bez dozoru.

10. Kompletace stroje, závěrečné poznámky

Kompletace:

1. Nůž termický;

POZNÁMKY: Během objednávání náhradních dílů vždy uvádějte sériové číslo stroje, které najdete na skříní. Pro usnadnění uveďte rovněž popis vadné součástky a přibližný datum koupě.

V záruční době jsou veškeré opravy prováděny dle podmínek uvedených v Záručním listu. Výrobek reklamujte v prodejně, kde jste ho koupili (prodávач je povinen převzít reklamovaný výrobek), anebo ho zašlete k záruční opravě do Serwisu Centralnego (Centrálního servisu) DEDRA EXIM. Adresa je uvedena na poslední stránce Návodů k použití, nebo v Záručním listu. Při zasílání výrobku je nutno přiložit Záruční list vypsany Dovozcem. Bez Záručního listu bude oprava provedena jako hrazená pozáruční oprava.

Po uplynutí záruční doby provádí veškeré opravy Serwis Centralny (Centrální servis). Vadný výrobek je nutno zaslat do Centrálního servisu na náklady uživatele.

11. Informace pro uživatele o nakládání s elektrickými a elektronickými spotřebiči (týká se domácností)

Uvedený symbol umístěný na výrobku nebo v dokumentaci nám sděluje, že historické elektronické nebo elektrické spotřebiče se nesmí vyhazovat společně s bytovým odpadem. Správný postup v případě zužitkování a sběru je, že spotřebič odevzdáme na zvláštním sběrném místě, kde bude převzat bezplatně. Seznam takových sběrných míst vedou regionální samosprávné celky např. na svých internetových stránkách.

Správné zužitkování zařízení umožňuje získat zpět cenné suroviny a vyhnout se negativnímu dopadu na životní prostředí, které může způsobit špatné nakládání s odpady.

Nesprávné nakládání s odpady může být přestupkem a hrozí pokutou v souladu s místními předpisy.


Uživatelé v zemích Evropské unie

Chcete-li se zbavit historického elektrického nebo elektronického spotřebiče, kontaktujte nejbližší sběrné místo nebo dodavatele, který Vám poskytne bližší informace.

Nakládání s odpady v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie.

V případě potřeby zbavit se našeho produktu prosím kontaktujte regionální samosprávu nebo se spojte s prodávачem, který Vám ochotně sdělí potřebné informace.



DOVOZCE:

DEDRA - EXIM Sp. z o.o.

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8

Tel. (22) 738-37-77; fax (22) 738-37-79

e-mail: info@dedra.pl

e-mail: serwis@dedra.pl

Všechna práva vyhrazená. Tato publikace je chráněna autorským právem. Kopírování nebo šíření Návodů k obsluze v částech nebo jako celek bez souhlasu DEDRA-EXIM je zakázáno.

Záruční list

Razítko prodávajícího

Datum a podpis

Katalogové číslo: DED7520

Název: Nůž termický

.....

Sériové číslo: PL

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neohraničuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplívajících z neshody zboží se smlouvou

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Ručíme za správný chod výrobku, v souladu s technickými a uživatelskými podmínkami uvedenými v Návodu k použití. Poskytujeme záruční dobu v délce 12 měsíců od data nákupu potvrzeného v tomto dokumentu. Reklamace musí být písemná a musí být uplatněna v záruční době.
2. Povinnosti garanta přebírá prodejní místo.
3. Záruka se vztahuje na vady způsobené vadným materiálem, nesprávnou montáží, nebo špatným zhotovením.
4. Vady projevené v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA-EXIM v termínu dohodnutém mezi stranami.
5. Výrobek je nutno donést na prodejní místo na vlastní náklady kupujícího. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je doložení:
 - správně vypsany Záruční list,
 - pokladní doklad případně jeho kopie s datem prodeje stejným jako v Záručním listě.
6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:
 - používání v rozporu s doporučením v Návodu k použití,
 - používání zařízení určeného pro kutily pro profesionální použití
 - přetížení zařízení, vedoucí k poškození motoru nebo součástí mechanických ozubených převodů,
 - provádění oprav neoprávněnými osobami,
 - provádění konstrukčních změn,
 - mechanického, fyzického, chemického poškození a poškození způsobeného vnějšími vlivy,
 - poškození v důsledku: montáže nesprávných dílů nebo vybavení, použití nesprávných tuků, olejů a konzervačních prostředků.
7. Záruka se nevztahuje na díly se zjevným poškozením vzniklým přirozeným opotřebením během používání: tepelné pojistky, elektrografitové kartáče, klínové řemeny, sklíčidla nástrojů, akumulátory, pracovní koncovky a nádstavce elektrického nářadí (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd..)
8. Výrobní štítek na zařízení musí být čitelný. Reklamovaný výrobek je nutno důkladně vyčistit a zajistit proti poškození během dopravy. Pokud je to možno, zasílejte výrobek v originálním balení.

Prohlášení kupujícího

Byl jsem seznámen se záručními podmínkami, což stvrzuji vlastnoručním podpisem:

.....
Datum a místo

.....
podpis kupujícího

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-80 0 Pruszków ul. 3 Maja 8
tel: (+48 / 22) 73-83-777
fax: (+48 / 22)73-83- 779
[http:// www.dedra.pl](http://www.dedra.pl)
e-mail: [linfo@ dedra.pl](mailto:linfo@dedra.pl)



POZNÁMKY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH

Datum nahlášení opravy	Datum po vedení opravy	Rozsah opravy (specifikace důvodů poškození)	Podpis opraváře